

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年1月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-503689	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
423,709km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア-	長: 9,390 mm 高: 2,570 mm	幅: 2,330 mm 門高: 2,480 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル 簡易式
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン	
点検項目	状態
シート	◎
ヘッドライト	◎ LED
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎ ヒーター付き

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 300L 300L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	◎

特記事項 アイドリングストップ付き
スペアキー1本、ボディキー2本
記録簿 有 (H31/4~R4/1)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	6	8	
	5	5	
2	2	1	3
7	4	1	4
スベア		1	—

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>スペア</u>	<u>245/70R19.5</u>		<u>—</u>
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2649-7 「B180752」	平成30年11月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダーレール 4列、エアラインレール、庫内灯LED6ヶ所、水抜き穴4カ所、サーキュレーター4つ、フェリーフック			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS100DC	平成30年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------