

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成22年9月	BDG-MK36C	冷凍パン	MK36C-17022
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
469,114km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,830 mm 幅: 2,140 mm 高: 1,970 mm 門高: 1,960 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	オイルホース オイルにじみ
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 型キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項
記録簿 有 (H22/12~R4/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
8	6	8	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		3	-	スペア		225/90R17.5	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF 「E5J0121」	平成22年9月
冷凍機/直結		菱重 TDJS50-1L2 「044100750BL」	平成22年9月
【備考】ラッシング2段、ジョロダ-2列、ローラー溝2列、水抜き穴4ヶ、庫内灯3ヶ、90度ストッパー、左サイドドア片観音、サイドエアリ、欠品多し。			
【備考】-30℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----