

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年3月	TDG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0022016
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
174,290km	180PS/132KW	M/T 6速	パキューム	長：4,540 mm 幅：2,030 mm 高：2,000 mm 門高：1,920 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	2.0	デフ					
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ						
ギア鳴き	◎		上物仕様								
ギア抜け	◎								点検項目	結果	状態
クラッチ	◎								床材質	/	アルミシステムフロア
異音	◎					点検項目					
オイル漏れ	◎								結果	状態	
リターダ	/		異音	◎							
			オイル漏れ	◎							
			デフロック	/							




特記事項 スベアーキー2本、ボデーキー4本、小物入れ欠品。

記録簿 有（H31/3～R4/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			215/85R16	215/85R16		
—	—			—	—		
3	5	6	4	215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		0	—	スベア		215/85R16	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPH8154D-2 「B170156」	平成29年3月
【備考】ラッシング2段、水抜き穴フロント2ヶ、リヤドア90度ストッパー、天井結露防止シート、左スライドドア。庫内灯両側とリアドア付LEDライト。※ファンダクト前方庫内高さ1870H。			
冷凍機／直結	デンソー	CG835W	平成29年3月
【備考】-32℃設定。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001D-B3MRA2 「17T030052N」	平成29年3月
【備考】最大昇降質量1000kg、リモコン、3枚折り、ゲート長1210、ゲート幅1890、ストッパー逆長990、サイドストッパー幅1910。ゲート裏側一部めくれ有り。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】