

| 車両情報      |             |               |      |                             |
|-----------|-------------|---------------|------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式            | 形状   | 車台番号                        |
| UDトラックス   | 平成28年9月     | QPG-GK5XAB    | トラクタ | JNCMM90A6HU014132           |
| 走行        | 馬力          | シフト           | ブレーキ | ボディ内寸                       |
| 562.978km | 410PS/302KW | A/T エスコット 12速 | エア   | 長: mm 幅: mm<br>高: mm 門高: mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                | 電装関係     |    |    | キャビン  |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
|---|----|----------------|----------|----|----|---|----|---------------|------|---|--|-------|----|----|-------|---|--|--------|---|----------|-------|---|--|------|---|----|---|---|----------|------|--|--|------|----|----|-----|---|-----------|-------|---|--|
| 点検項目  | 結果 | 状態             | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目  | 結果 | 状態            |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 異音  | ◎  |                | エアコン     | ◎  |    | シート   | ◎  | へたり、擦れ、汚れ     |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| オイル混入   | ◎  |                | スターター    | ◎  |    | ヘッドライト  | △  | HID、右不灯       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| オイル漏れ   | ○  | エアコンプレッサー付近滲み。 | オルタネーター  | ◎  |    | ウィンカー   | ◎  |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 水混入   | ◎  |                | P/W(運転席) | ◎  |    | ワイパー  | △  | ウォッシャーモーター不良。 |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 水漏れ   | ◎  |                | P/W(助手席) | ◎  |    | ミラー   | ◎  |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 燃料漏れ  | ◎  |                | 坂道発進装置   | ◎  |    | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>アルミ 400L</td> </tr> </tbody> </table> |    |               | 走行関係 |   |  | 点検項目  | 結果 | 状態 | リーフサス | ◎ |  | エアサス   | ◎ |          | パワステ  | ◎ |  | ハンドル | ○ | 擦れ | 燃料タンク   | ◎ | アルミ 400L |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 走行関係  |    |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 点検項目  | 結果 | 状態             |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| リーフサス   | ◎  |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| エアサス  | ◎  |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| パワステ  | ◎  |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| ハンドル  | ○  | 擦れ             |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 燃料タンク   | ◎  | アルミ 400L       |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 排気  | ◎  |                | 異常ランプ    | ◎  |    | 点検項目  | 結果 | 状態            |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| マフラー  | ◎  |                | オーディオ    | ◎  |    | リアフサス   | ◎  |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| ターボ   | ◎  |                | バックカメラ   | /  |    | エアサス  | ◎  |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 冷却水吹返   | ◎  |                | 電格ミラー    | ◎  |    | パワステ  | ◎  |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |    |                | ミッション    |    |    | 点検項目  | 結果 | 状態            | ギア鳴き | ◎ |  | ギア抜け  | ◎  |    | クラッチ  | ◎ |  | 異音     | ◎ |          | オイル漏れ | ◎ |  | リターダ | / |    | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ 縞板張り。</td> </tr> </tbody> </table> |   |          | 上物仕様 |  |  | 点検項目 | 結果 | 状態 | 床材質 | / | アルミ 縞板張り。 | ハンドルの | ◎ |  |
|   |    |                | ミッション    |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 点検項目  | 結果 | 状態             |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| ギア鳴き  | ◎  |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| ギア抜け  | ◎  |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| クラッチ  | ◎  |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 異音  | ◎  |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| オイル漏れ   | ◎  |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| リターダ  | /  |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 上物仕様  |    |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 点検項目  | 結果 | 状態             |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 床材質   | /  | アルミ 縞板張り。      |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |    |                | デフ       |    |    | 点検項目  | 結果 | 状態            | 異音   | ◎ |  | オイル漏れ | ◎  |    | デフロック | / |  | 燃料タンクの | ◎ | アルミ 400L |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
|   |    |                | デフ       |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
|   |    |                | 点検項目     | 結果 | 状態 |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| 異音  | ◎  |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| オイル漏れ   | ◎  |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |
| デフロック   | /  |                |          |    |    |   |    |               |      |   |  |       |    |    |       |   |  |        |   |          |       |   |  |      |   |    |   |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |           |       |   |  |

**特記事項** キャブ内汚れ傷。キャブチルトシリンダーオイル漏れ。スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン1ヶ、燃料キャップキー2本。  
 ※H30/11月:走行255,760Km時 クラッチOH済。  
**記録簿** 有 (H29/2~R2/9)





| タイヤ残量  |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 単位: mm |   |   |   |
| 4      | 5 |   |   |
| —      | — |   |   |
| 2      | 2 | 3 | 1 |
| —      | — | — | — |
| スベア    | 4 | — |   |

| タイヤサイズ       |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |              |              |
| —            | —            |              |              |
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| —            | —            | —            | —            |
| スベア          | 11R22.5 16PR |              |              |

素材:アルミ 備考:

| 上物仕様   |      |          |       |
|--|------|----------|-------|
| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式    |
| カブラー   | ヨコシャ | HP-1300  | 平成28年 |
| 【備考】 *コーションプレート切れ。第五輪荷重11500Kg。リヤ右フェンダーゴム外れ。 |      |          |       |
| 【備考】   |      |          |       |
| 【備考】   |      |          |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】 |       | 【ボデー内】 |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|--------|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき     | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |