笠田平口・040004


					車	5情報			_			
車名 初年度登録			型式			形状			車台	番号		
三菱ふそう		平成26年7月		TKG-FK65FY			アルミ平		FK65FY-583066			
走行		馬力		シフト			ブレーキ		ボディ内寸			
276,530km 240		240PS/177KW		M/T 6速			エアー		長:7,200 mm 幅:2,280 高:680 mm 門高:		m	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・												
	エン	ジン		r	雷装	関係				キャヒ	J->_	
点検項目	■ 結果			点検項目	· 結果		状態		点検項目	結果	状態	
i i	0		= =	エアコン	0			<i>≥</i> /		0	へたり	_
- イル混入	©			スターター	0	•			・ ッドライト		HID	
・/レ泥/ イル漏れ	©			オルタネーター	0	·····		• • •	ィンカー	0		
記入	© ©			パワーウィンドウ	••••	·····			イパー	©		••••
ピース 届れ	 ⊚		• ′	(運転席)	0				.¦;;;	0		
₩1 4漏れ	©	<u> </u>	• •	パワーウィンドウ	0	:			·í			
	©	<u>.</u>	٠.	(助手席)	į	į			- teri	走行 *結集	関係	
~~	©	·····		坂道発進装置	0	:		_	点検項目			_
 ーボ	©			異常ランプ	0	.		• • •	ーフサス	0		
がい 記水吹き返し			•	オーディオ	0				アサス		リヤエアサ	<u>ス</u>
		•	•	バックカメラ	/	.			ワーステアリン			
	ミッシ:			電格ミラー	0	<u>.</u>		/\	ンドル	0		
	結果	状態	= !	ETC	/	<u>:</u>		燃	料タンク	• ©	**スチール **200L **	
ア鳴き	0			タコグラフ	0	アナロ	コグ				200L	••••
ア抜け	0		1	r	上物值	士様				デフ		
ラッチ		量少ない		点検項目	結果		状態	_	点検項目	結果	状態	
音 ••••••	0					木材		異	音	0		
イル漏れ	0			床材質	/	※床板	取腐食、浮き有り	オ	イル漏れ	0		
ターダ	/				i		•••••	F	フロック	/		

特記事項	上物年式違い。
記録簿	有 (R3/3)

▼ タイヤ残量		タイヤサイズ					
	7	8	<u>単位:mm</u>		245/70R19.5 —	245/70R19.5 —	
7	7	5	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
_	_	_					
	スペア	7			ペア	245/70R19.5	<u> </u>
				素材: スチール	備考:スペア以外ス	タッドレス	

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
アルミ平	トランテックス	1007 「4KV9008-02」	平成22年7月						
【備考】丸カン床フック11対+1、後部中央スタンション穴×1、鳥居背面フック×1、※鳥居アルミ板曲がり。鳥居背面錆。									
【備考】	【備考】								
【備考】									

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	Ŋ١	無					



庫内 キズ

割れ

うき

曲がり

サビ

補修跡

庫内 へこみ

庫内 穴あき