

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成21年3月	BDG-FR1EXYG	アルミ平	FR1EXY-15747
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
878,364km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,500 mm 幅: 2,360 mm 高: 900 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 インタークーラーホース にじみ有り	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	操作不良 チューニングボタン欠 損			
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション						ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
リターダ	/							

上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材			

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
5	7	8	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
5	4	8	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア			
	5	—			275/80R22.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	本所自動車工業	「32342」	平成21年3月
【備考】引出しフック13対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------