

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成19年7月	ADG-CW4YL改	脱着式コンテナ車	CW4YL-20221
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
961,331km	450PS/331KW	M/T H/L 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	右ステー錆、穴あき。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	オイルホース オイルしみ。
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							

特記事項 キャブ内汚れ傷。トレーラーブレーキレバー折れ。ラジエーターファンシラウドゴムずれ。フロント右ショックアブソーバーオイルしみ。左ステップリフレクター割れ。スターターキー1本、スペア無。

記録簿 無 ○





タイヤ残量			
単位: mm			
5	1		
—	—		
2	6	3	4
12	4	2	11
スペア	7	—	

タイヤサイズ			
	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
スペア	11R22.5 16PR	—	

素材: スチール 備考: リヤ6本再生タイヤ、ひび割れ有。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	新明和工業	CCA1012-21F 「F703370141」	平成18年
【備考】 ツインリフトシリンダ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】