

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年10月	SKG-FK72FY	アルミウィング	FK72FY-550110
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
365,640km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 5,780 mm 幅: 2,210 mm 高: 2,340 mm 門高: 2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	アイドルリング回転不安定。
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	操作不良 電源入らず（社外品）。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ 右取付。

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア噛み	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー2本、燃料キャップキー1本、尿素キャップキー1本。

記録簿 有 (H24/10~R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	0		245/70R19.5	295/70R19.5		
	—	—		—	—		
1	0	1	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	0	—		245/70R19.5	—		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パフコ	199C2963	平成23年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3（1ヶ不灯）。腐り左右内穴あき有。左観音扉開き時止め金具欠品。 ウイング左ヘコミ穴あき、右補修有。リヤバンパー割れ、補修有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------