

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成15年3月	KK-FRR35J4S	クレーン付平	FRR35J4S-7002044
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
39,358km	205PS/151KW	A/T スム-サー 6速	エア-	長: 5,070 mm 幅: 2,150 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	△	冷えない、風量調整不良、コンデンサーモーター不良、風量マックスのみ作動	シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎	オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ モーター異音あり
水漏れ	◎		P/W (助手席)	○	助手席側スイッチのみ作動	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	腐食	オーディオ	△	操作不良	リーフサス	◎	
ターボ	/		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	不動	パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジン排圧あり。スベアキー無し、運転席側ドア動き硬い
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
7	7		
7	8	6	6
7	8	6	6
スベア			

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
	スベア		
素材: スチール	備考: R左エグレ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】フック 4対、※横ネタ腐食食い込み。			
クレーン/クレーン	ユニック	UR-U343 「F120977」	平成15年3月
【備考】3段フックイン、ラジコン欠品、キャパシティ2.93t、※作動油漏れあり			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



- 【外装】 外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ
- 【ボデー内】 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ