

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	2PG-FEB90	平ボディ	FEB90-560585
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
100,321km	175PS/129KW	A/T デュオニク 6速	ハキューム	長: 5,090 mm 幅: 2,080 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	左右格納式	リーフサス	◎	
			ETC	◎	2.0	エアサス	/	
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
						ハンドル	◎	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スパーキー無、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (R2/3~R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			12	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考: スペア以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	5GHB 587R 「0502」	平成30年
【備考】 煽り左右ステータキ付。			
パワーゲート/垂直ゲート	新明和工業	RE06-1134 「S90106594」	平成30年
【備考】 PG寸法: 全長825mm、全幅2070mm、有効長700mm、有効幅1960mm。最大荷重600Kg。PGブラケット幅1990mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----