

| 車両情報  |             |             |       |                                                 |
|-------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名    | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                            |
| 日野    | 令和 2年1月     | 2RG-XZU655M | ドライバン | XZU655-0012081                                  |
| 走行    | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 315km | 150PS/110KW | M/T 6速      |       | 長：4,520 mm 幅：1,770 mm<br>高：2,170 mm 門高：2,110 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |    |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    |    |    | エアコン     |    |    | シート    |    |    |
| オイル混入 |    |    | スターター    |    |    | ヘッドライト |    |    |
| オイル漏れ |    |    | オルタネーター  |    |    | ウィンカー  |    |    |
| 水混入   |    |    | P/W（運転席） |    |    | ワイパー   |    |    |
| 水漏れ   |    |    | P/W（助手席） |    |    | ミラー    |    |    |
| 燃料漏れ  |    |    | 坂道発進装置   |    |    |        |    |    |
| 排気    |    |    | 異常ランプ    |    |    | 走行関係   |    |    |
| マフラー  |    |    | オーディオ    |    |    | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ターボ   |    |    | バックカメラ   |    |    | リーフサス  |    |    |
| 冷却水吹返 |    |    | 電格ミラー    |    |    | エアサス   |    |    |
|       |    |    | ETC      |    |    | パワステ   |    |    |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  |    |    | 床材質      | /  |    | 異音     |    |    |
| ギア抜け  |    |    |          |    |    | オイル漏れ  |    |    |
| クラッチ  |    |    |          |    |    | デフロック  |    |    |
| 異音    |    |    |          |    |    |        |    |    |
| オイル漏れ |    |    |          |    |    |        |    |    |
| リターダ  |    |    |          |    |    |        |    |    |

| 特記事項     |
|----------|
| 記録簿 無 () |

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|-------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm |   |   |   |           |           |           |           |
| 7     | 7 |   |   | 205/70R16 | 205/70R16 |           |           |
|       | — | — |   | —         | —         |           |           |
| 7     | 7 | 7 | 7 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 |
| —     | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア   |   |   |   | スベア       | —         | —         |           |
|       |   |   |   | 素材：       | 備考：       |           |           |

| 上物仕様                                                                        |         |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|
| 上物名                                                                         | メーカー    | 型式「製造番号」      | 年式   |
| ドライバン                                                                       | トランテックス | V045F17「14」   | (不明) |
| 【備考】左サイドスライドドア                                                              |         |               |      |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                                              | トランテックス | TRAM10「1454N」 | (不明) |
| 【備考】最大昇降質量1000Kg リフト付ゲート長：1555mm ゲート幅：1800mm ストップ・迄長：1320mm サイドストップ・ 1675mm |         |               |      |
| 【備考】                                                                        |         |               |      |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



|          |           |    |     |        |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |