

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年5月	KQG-FE7JMAG	アルミウィング	FE7JMA-11722	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
347,050km	260PS/191KW	M/T 6速	エアー	長: 6,720 mm 高: 2,420 mm	幅: 2,390 mm 門高: 2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前：右割れ 後：右割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					バウステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。アイドルリングストップ付。
スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー1本。9/27車載済み、板垣。

記録簿 有 (H31/4~R4/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	10		265/70R19.5	265/70R19.5		
	—	—		—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—
5	6	6	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				スベア			
		1	—		265/70R19.5		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W240B81-01」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3個。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----