

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年3月	TKG-FK74F	冷凍パン	FK74F-583016
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
334,390km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,200 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,030 mm 門高: 2,020 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スベアキー1本、ボデーキー3本。

記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/90R17.5	225/90R17.5		
-	-			-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-
7	9	8	7	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
スベア	0	-		スベア	225/90R17.5	-	
素材: アルミ				備考: スタットレスタイヤ。スベアはノーマルタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルーフ	GMGO 「E5E3315」	平成26年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3個。水抜き穴前2個、後2個。後3枚扉。断熱材: 後75mm側面75mm。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2 「461500121BL」	平成26年
【備考】-5.0℃設定 1h、+31.7℃→ +0.3℃確認。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----