

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年5月	SKG-XZU710M	冷凍パン	XZU710-0002924
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
308,369km	136PS/100KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,590 mm 幅: 2,030 mm 高: 2,000 mm 門高: 1,980 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	○	MAX風量時プロアモーターより異音	シート	○	破れ、汚れ						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン						
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎							
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎				
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L			
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞	異音	◎							
異音	○	ガラ音				オイル漏れ	◎							
オイル漏れ	◎					デフロック	/							
リターダ	/													

特記事項 メインキー1本
記録簿 有 (H24/10~R3/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	3			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
4	5	5	3	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			8	—	スベア	195/85R16	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H120706」	平成24年4月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3ヶ、水抜き穴4ヶ所			
冷凍機/直結	東プレ	KL32HOC-M 「H120706」	平成24年4月
【備考】 -5℃設定			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1445N	平成24年4月
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全長1,470mm全幅2,040mmストッパー迄長1,230mm幅1,910mm、庫内PGリモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			