

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年10月	SKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7034730
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
488.282km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,230 mm 幅:2,400 mm 高:2,390 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ブローバイフィルターにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	○	スイッチ取付部割れ	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吸返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	木材			
オイル漏れ	◎							
デフロック	／							

特記事項
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	8	1	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			6	スベア		225/80R17.5	—
				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS	平成24年10月
【備考】ラッシング2段、庫内灯3個、引出しフック5対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ