

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年12月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7071079
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
263,183km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,300 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,180 mm 門高: 2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	○	下降時キィ音
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ ヘコミ有り

点検項目		結果	状態
シート	◎	破れ、へたり	
ヘッドライト	◎	HID	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎	カバー外れ	

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
ハンドル	◎		
燃料タンク	◎	スチール 150L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 キャブ内汚れ エンジンキー3本 ボディーキー2本、燃料タンクキー1本。10/19車載済み河野

記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

8	9		
—	—		
7	7	4	1
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/90R17.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLB 「E5G2651」	平成26年
【備考】ラッシング2段 庫内灯3ヶ 水抜き穴 2ヶ所 ※リヤドア割れ・補修跡有り 外装・庫内キズ・ヘコミ・割れ有り			
冷凍機／直結	デンソー	CG 844W	平成26年
【備考】-32℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MR 「14T 098579N」	平成26年
【備考】全長 1,570 全幅 2,130 有効長 1,230 有効幅 2,000 キャスターSTOPパー 庫内リモコン ※プラットフォーム、キャスターSTOPパー曲がり			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------