

| 車 両 情 報   |             |             |      |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成26年8月     | TKG-FRR90S2 | 冷凍バン | FRR90-7069105                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 434,362km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア-  | 長:6,270 mm 幅:2,280 mm<br>高:2,180 mm 門高:2,170 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |            |
|-------|----|------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態         |
| 異音    | ◎  |            |
| オイル混入 | ◎  |            |
| オイル漏れ | ◎  |            |
| 水混入   | ◎  |            |
| 水漏れ   | ◎  |            |
| 燃料漏れ  | ◎  |            |
| 排気    | ◎  |            |
| マフラー  | ○  | テールパイプすず付着 |
| ターボ   | ◎  |            |
| 冷却水吹返 | ◎  |            |
| ミッション |    |            |
| 点検項目  | 結果 | 状態         |
| ギア鳴き  | ◎  |            |
| ギア抜け  | ◎  |            |
| クラッチ  | ◎  |            |
| 異音    | ◎  |            |
| オイル漏れ | ◎  |            |
| リターダ  | /  |            |

| 電装関係     |    |             |
|----------|----|-------------|
| 点検項目     | 結果 | 状態          |
| エアコン     | ◎  |             |
| スターター    | ◎  |             |
| オルタネーター  | ◎  |             |
| P/W（運転席） | ◎  |             |
| P/W（助手席） | ◎  |             |
| 坂道発進装置   | ◎  |             |
| 異常ランプ    | ◎  |             |
| オーディオ    | ◎  |             |
| バックカメラ   | ◎  | カラー         |
| 電格ミラー    | ◎  |             |
| ETC      | ◎  | 標準          |
| タコグラフ    | /  |             |
| 上物仕様     |    |             |
| 点検項目     | 結果 | 状態          |
| 床材質      | /  | アルミ<br>アルミ縞 |

| キャビン   |    |                |
|--------|----|----------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態             |
| シート    | ○  | 破れ、へたり、タバコ穴、擦れ |
| ヘッドライト | ◎  | H I D          |
| ウィンカー  | ◎  |                |
| ワイパー   | ◎  |                |
| ミラー    | ◎  |                |
| 走行関係   |    |                |
| 点検項目   | 結果 | 状態             |
| リーフサス  | ◎  |                |
| エアサス   | /  |                |
| パワーステ  | ◎  |                |
| ハンドル   | ◎  |                |
| 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>150L   |
| デフ     |    |                |
| 点検項目   | 結果 | 状態             |
| 異音     | ◎  |                |
| オイル漏れ  | ◎  |                |
| デフロック  | /  |                |





特記事項 小物欠品、スペアキー1本、ボディキー1本、燃料タンクキー2本、エアド라이어オイル垂れ、左サイドガード巻き防止部分破損

記録簿 無 ( )

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |   |   |             |             |             |             |
|       | 8 | 9 |   |             | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |             |
|       | — | — |   |             | —           | —           |             |
| 4     | 3 | 4 | 3 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |
| —     | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア   |   |   |   | スベア         |             |             |             |
|       | 1 | — |   |             | 225/90R17.5 | —           |             |

| 上物仕様                                                                           |         |                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 上物名                                                                            | メーカー    | 型式「製造番号」                     | 年式      |
| 冷凍パン                                                                           | 日本フルハーフ | GLB<br>「E5G2539」             | 平成26年8月 |
| 【備考】ラッシング2段、庫内灯3ヶ、水抜き穴フロント2ヶ(止め栓欠品)、90度ストッパー。                                  |         |                              |         |
| 冷凍機／直結                                                                         | デンソー    | DS42LN-EP42(FD63EN)          | 平成26年8月 |
| 【備考】-32℃設定                                                                     |         |                              |         |
| 格納ゲート                                                                          | 極東開発工業  | CG1002H-3MRA<br>「14T078542M」 | 平成26年7月 |
| 【備考】最大昇降荷重1000kg、リモコン、ゲート長1570、ゲート幅2090、ストッパー迄長1350、サイドストッパー幅2110、サイドストッパー部曲がり |         |                              |         |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア可) |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|