

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成24年5月	LDF-KDY231	平ボディ	KDY231-8009975
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
136,546km	140PS/KW	A/T 4速	ハキューム	長：3,040 mm 幅：1,610 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 65L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 *馬力144 7106kw。キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スペアキー2本。

記録簿 有 (H25/12～R3/11)

タイヤ残量

単位：mm

4	4		
—	—		
2	2	2	2
—	—	—	—
スペア	7	6	

タイヤサイズ

—	—		
—	—		
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア	—	—	—

素材：スチール 備考：フロント175/75R15、リヤ145/80R13。

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トヨベツト	不明	(不明)

【備考】左右煽り上部ステーキ付。前立て角出し。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----