

| 車両情報      |             |             |      |               |           |          |
|-----------|-------------|-------------|------|---------------|-----------|----------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号          |           |          |
| いすゞ       | 平成21年8月     | PDG-FTR34S2 | アルミ平 | FTR34-7002763 |           |          |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸         |           |          |
| 500,203km | 240PS/177KW | M/T 6速      | エア－  | 長：4,950mm     | 幅：2,230mm | 高さ：250mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                   | 電装関係     |    |                   | キャビン   |    |       |
|-------|----|-------------------|----------|----|-------------------|--------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                | 点検項目     | 結果 | 状態                | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |                   | エアコン     | ◎  |                   | シート    | ○  | 破れ    |
| オイル混入 | ◎  |                   | スターター    | ◎  |                   | ヘッドライト | ◎  | H I D |
| オイル漏れ | ○  | Fクランクシール付近に<br>じみ | オルタネーター  | ◎  |                   | ウィンカー  | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |                   | P/W（運転席） | ◎  |                   | ワイパー   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |                   | P/W（助手席） | ◎  |                   | ミラー    | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |                   | 坂道発進装置   | ◎  |                   |        |    |       |
| 排気    | ◎  |                   | 異常ランプ    | ◎  |                   |        |    |       |
| マフラー  | ◎  |                   | オーディオ    | ○  | アンテナ曲がり、伸縮<br>しない |        |    |       |
| ターボ   | ◎  |                   | バックカメラ   | ／  |                   |        |    |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |                   | 電格ミラー    | ◎  |                   |        |    |       |
|       |    |                   | ETC      | ◎  | 標準                |        |    |       |
|       |    |                   | タコグラフ    | ◎  | アナログ              |        |    |       |
|       |    |                   |          |    |                   |        |    |       |
| ミッション |    |                   | 上物仕様     |    |                   |        |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態                | 点検項目     | 結果 | 状態                |        |    |       |
| ギア鳴き  | ◎  |                   | 床材質      | ／  | 鉄板                |        |    |       |
| ギア抜け  | ◎  |                   |          |    |                   |        |    |       |
| クラッチ  | ◎  |                   |          |    |                   |        |    |       |
| 異音    | ◎  |                   |          |    |                   |        |    |       |
| オイル漏れ | ◎  |                   |          |    |                   |        |    |       |
| リターダ  | ／  |                   |          |    |                   |        |    |       |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | ／  |              |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ◎  |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>150L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |





特記事項 キャブ内汚れ,スベアキー1本、ボディキー1本

記録簿 無 ○

| タイヤ残量   |   |     |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |     |   |             |             |             |             |
| 5       | 6 |     |   | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |             |
| —       | — |     |   | —           | —           |             |             |
| 7       | 6 | 7   | 7 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| —       | — | —   | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア     |   |     |   | 3           | —           |             |             |
|         |   |     |   |             |             |             |             |
| 素材：スチール |   | 備考： |   |             |             |             |             |

| 上物仕様            |          |            |         |
|-----------------|----------|------------|---------|
| 上物名             | メーカー     | 型式「製造番号」   | 年式      |
| アルミ平            | エイシン車体工業 | MO-EAB 970 | 平成21年8月 |
| 【備考】 鳥居丸カンフックx2 |          |            |         |
|                 |          |            |         |
| 【備考】            |          |            |         |
|                 |          |            |         |
| 【備考】            |          |            |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】