

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TKG	FK64F-583953	ウイング
走行	馬力	シフト		
709,071 km	220 <input type="radio"/> ps/kw	M/T <input type="radio"/> A/T <input type="radio"/> セミA/T <input type="radio"/> 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
<input type="radio"/> エア <input type="radio"/> バキューム		長： 6.22 m 幅： 2.41 m 高： 2.42 m 門高： 2.32 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ニジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、へり、ヤレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項  
キャブ内汚れ、キズ ※H29年11/9：438.016Km、ディーラーにてT/M（リビルト品）交換済

タイヤ残量

単位：mm

9	10		
8	8	7	8
スベア	8		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	日本トレス	14W-11105		
ラッシングレール2段 庫内灯3ケ 引出しフック5対 燃料タンク200L×1				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> ( )	<input type="radio"/> 確認済 <input type="radio"/> 一部不鮮明 <input type="radio"/> 見えない
フレームのさび	飛石
<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大	無 <input type="radio"/> 点傷有 <input type="radio"/> 飛石有(リペア) <input type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 不可

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

