

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年12月	TPG-NPR85YN	ドライバン	NPR85Y-7010647
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
238,972km	150PS/110KW	A/T スムーサー	パキューム	長: 4,500 mm 幅: 2,060 mm 高: 1,970 mm 門高: 1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	タバコ穴	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 100L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 キャブ内ヤニ汚れ、ボディー看板消し塗装有り、エンジンキー3本、ボディーキー2本、11/30車載済み江口

記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

7	7		
—	—		
7	7	6	6
—	—	—	—
スベア		—	11

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	225/80R17.5
素材：スチール	備考：リヤ右側再生タイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
保冷バン	アルナ矢野	SZ150801	平成27年11月
【備考】3枚折扉、庫内灯3ヶ、スライドドア、前後ベンチレーター1個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------