

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年12月	TPG-NPR85YN	ドライバン	NPR85Y-7010646
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
235,805km	150PS/110KW	A/T	パキューム	長: 4,500 mm 幅: 2,060 mm 高: 1,970 mm 門高: 1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーカバーにじみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

電装関係	
点検項目	結果
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	/
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	/
タコグラフ	/

キャビン	
点検項目	結果
シート	○ へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	/
ワウステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

ミッション	
点検項目	結果
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	/
異音	◎
オイル漏れ	◎
リッターダ	/

上物仕様	
点検項目	結果
床材質	/ 木材

デフ	
点検項目	結果
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/





特記事項 スペアキー無し センターコンソール蓋外れ(金庫鍵無し)

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	7		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
6	7	11	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		10	—		225/80R17.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	アルナ矢野	SZ150800	平成27年11月
【備考】庫内灯3ヶ 左サイドドア ベンチレーター前後 2ヶ リヤ3枚扉（バッキン外れ） ※看板消し塗装有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----