

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年7月	PDG-FK71R	冷凍バン	FK71R-541588
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
650,338km	210PS/154KW	M/T 6速		長：5,730 mm 幅：2,260 mm 高：1,950 mm 門高：1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンドウ：(運転席)		
パワーウィンドウ：(助手席)		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		
ETC		
タコグラフ		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

キャビン

点検項目	結果	状態
シート		
ヘッドライト		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス		
エアサス		
パワーステアリング		
ハンドル		
燃料タンク		

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	

特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量

単位：mm

10	10		
—	—		
4	4	5	6
—	—	—	—
スペア		0	—

タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材： 備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F111461	

【備考】左サイド7（観音式） 床面（アルミ編フラット） 水抜き穴4ヶ 庫内灯3ヶ ラッシング2段

冷凍機／直結	東プレ	XZ42LOC-C	
--------	-----	-----------	--



【備考】-30℃設定 冷凍機ベルト鳴き

格納ゲート	新明和工業	RAK10-6465D	
-------	-------	-------------	--

【備考】PGリモコン付

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----