

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H23	PDG	FK71R-541588	冷凍車PG
走行	馬力	シフト		
650,338 km	210 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリーパキューム		長： 5.73 m 幅： 2.26 m 高： 1.95 m 門高： 1.94 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	○	オイルフィルターキャップ 廻りノジミ	スターター	◎		シート	○	穴、スレ、へり
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		バッテリー	◎		ウィンカー	◎	
排気	△	エンジン・排気管・マフラー・排気	坂道発進装置	◎		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	○	ABS点灯	ミラー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス	◎		デフロック	◎	
異音	◎		ベラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

特記事項
燃料タンク200L ETC付 室内汚れ、ヤニ汚れ
記録簿有り

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位：mm					
10	10	225/80R17.5	225/80R17.5		
4	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スペア	0				

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	東プレ	F111461		左サイドドア（観音式）
冷凍機	東プレ	XZ42L0C-C		-30℃設定
PG	新明和	RAK10-6465D		

床面（アルミ縞フラット） PGリモコン付 水抜き穴4ヶ 庫内灯3ヶ ラッシング2段
冷凍機ベルト鳴き

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

