

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成12年8月	KL-MS86MN	送迎バス	MS86MN-20001	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
231.901km	370PS/272KW	M/T 6速	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	/	
P/W(助手席)	/	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	フィンガーランプ点灯
オーディオ	△	操作不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	助手席側ミラーステー 曲がり・テープ補修。

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪工エアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 400L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本。
記録簿 有 (H13/7～R3/7)

タイヤ残量

単位: mm

9	8		
—	—		
6	6	8	6
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ





12R22.5	12R22.5	12R22.5	12R22.5
—	—	—	—
12R22.5	12R22.5	12R22.5	12R22.5
—	—	—	—

スペア	12R22.5
-----	---------

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	三菱自動車バス製造	「315504」	平成12年7月
【備考】51人乗り、送迎バス、自動折ドア、モケットシート、リクライニングシート9席（最前列・最後部）、ベンチシート40席（お客様特別仕様）、補助席1席。マイク付（動作確認済）。室内上部窓開閉式。貫通トランクルーム。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------