

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年1月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-572286
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
212,546km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,340 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,080 mm 門高: 2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラ
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

点検項目		結果	状態
シート		◎	
ヘッドライト		◎	ハロゲン
ウィンカー		◎	
ワイパー		◎	
ミラー		◎	

点検項目		結果	状態
リーフサス		◎	
エアサス		／	
パワステ		◎	
ハンドル		○	擦れ
燃料タンク		◎	スチール 100L

点検項目		結果	状態
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
デフロック		／	

特記事項	常時キャブチルト警告音、メインキー1本、キーレス1個、ボディーキー1本、庫内前面ベニヤ割れ、ボディー前側天井歪み有り、ボデー前面穴有り 9/26 車載済 大石
記録簿	無 ()

タイヤ残量





単位: mm

4	3		
—	—		
4	3	4	4
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8Y6N1492」	令和 1年1月
【備考】ラッシング2段、庫内灯3ヶ、サイドドア			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1455N	令和 1年1月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1,550mm幅2,120mmストッパー迄長1,300mm幅1,970mm、庫内PGリモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------