

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年8月	TKG-FK61F	冷凍バン	FK61F-584316	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
375,938km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:6,130 mm 高:2,040 mm	幅:2,120 mm 門高:2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	振動有
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	右吹き出し口羽外れ。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 編板張り。

キャビン	
点検項目	状態
シート	○ 破れ、擦れ、汚れエグレ。
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
バンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スベアー無、ボデーキー1本。
記録簿 有 (H28/7~R4/2)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	0	0	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F142627	平成26年8月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。前方水抜き穴2ヶ。			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-T	平成26年8月
【備考】－3.0℃設定。1Hで +25.5 → －2.5℃ 確認。			
格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002H-B3MFA2 「14T078748N」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅1990mm、有効長1350mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----