

管理番号： 093247

USHIJIMA 車検チェックシート

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H17	PA	FK71DF-770004	高所作業車
走行	馬力	シフト		
122,226 km	180 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー バキューム		長： m	幅： m	高： m 門高： m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタレーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	汚れ、ヤブレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	△	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項
キャブ内キズ、汚れ ETC付 ※R2.5.21：121.070Kmディーラーにてクラッチオーバーホール済

タイヤ残量	
単位：mm	
11	11
11	11
11	11
11	11
スベア	6

タイヤサイズ			
7.50R16LT14PR	7.50R16LT14PR		
7.50R16LT14PR	7.50R16LT14PR	7.50R16LT14PR	7.50R16LT14PR

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
高所作業車	タノ	AT-270-2-20310	H17/5	バスケット最大地上高27m バスケット積載荷重200Kgまたは2名
100V電力ブレーカー バスケット部AC100V電源コンセント 電源引込用プラグ ブーム4段 前方格納式 車輛運転室内アフメーター 7362h バスケット内寸法1.2m×0.7m×0.9m				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

