

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成28年2月	TKG-MK38L	アルミウィング	JNCLSC0A1GU003388	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
369,806km	215PS/158KW	M/T 6速	エアー	長:6,230 mm 高:2,410 mm	幅:2,400 mm 門高:2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タクグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材
キャンプ		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	リヤ左レンズひび.
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。左テールレンズひび。ステップスカート左右割れ。フロントタイヤ左右段減り。
スターターキー1本、スパーキー1本、ボデーキー1本。

記録簿 有 (H31/2~R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	9	10	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
	0	—			225/80R17.5	—	
素材: スチール				備考: リヤ4本再生タイヤ。スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS rw6DT520	平成28年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。左前キャストینگ付近補修有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----