

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年9月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-17884	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
797,118km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速	エア-	長: 9,670 mm 高: 2,670 mm	幅: 2,390 mm 門高: 2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係	
点検項目	状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W(運転席)	◎
P/W(助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎ ナビ付き
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 2.0
タコグラフ	◎ デジタル
上物仕様	
点検項目	状態
床材質	/ 木材

点検項目		結果	状態
シート		◎	
ヘッドライト		◎	H I D
ウィンカー		◎	
ワイパー		◎	
ミラー		◎	

点検項目		結果	状態
リーフサス		◎	
エアサス		◎	リヤエアサス
パワステ		◎	
ハンドル		◎	
燃料タンク		◎	スチール 300L 200L

点検項目		結果	状態
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
デフロック		◎	

特記事項
記録簿 無○

タイヤ残量





単位: mm

	4	5	
	2	4	
5	5	4	5
3	3	4	5
スベア		—	7

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア	—	—	245/70R19.5
素材：スチール	備考：後輪スタッドレスタイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LEAB50 「2TB6546-02」	平成28年
【備考】ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ケ ※天井補修跡あり、観音右ロックバー固着。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ