

管理番号： 103227

USHIJIMA 車検チェックシート

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H27	TKG	FC9JJA-13032	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
252,050 km	210 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー パキューム		長： 5.78 m 幅： 2.16 m 高： 1.96 m 門高： 1.93 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
バッテリー	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	カメラ水混入
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	汚れ、へり、穴等
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左加へ欠品

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項				
キャブ内汚れ、キズ 助手席灰皿欠品 ドアロック不良（インロックしてしまう） アンダーミラー取付割れ				
アルミホイール スタットレスタイヤ 記録簿有り（H27/10～R2/5）				

タイヤ残量				
単位：mm				
6	6			
／	／			
6	0	6	6	
／	／	／	／	
スペア	／	／		

タイヤサイズ				
	225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	トランテックス	4TA0060-01 HFCJA-FMAFDN		断熱リヤ70mm サイド 50mm
冷凍機	菱重	TDJS50A-L2		-30℃設定 (1H)+24℃→0℃
PG	極東開発	CG1002H-B3MRA2		L=1570mm W=1990mm 最大荷重1000K 格納式

床システムフローア	ラッシングレール2段	庫内灯4ケ（レンズ割れ有り）	水抜き穴2ケ
90度ストッパー	リヤ保冷カーテン	送風ファン×1	左サイド扉（観音式）
仕切り板			
プラットホーム2枚折	燃料タンク200L×1		

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

