

| 車 両 情 報   |             |             |         |                          |                           |
|-----------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                     |                           |
| いすゞ       | 平成23年5月     | PKG-FRR90S2 | アルミウィング | FRR90-7025480            |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 372.105km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア-     | 長:6,230 mm<br>高:2,390 mm | 幅:2,400 mm<br>門高:2,290 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吸返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |     |
|-----------|----|-----|
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| エアコン      | ◎  |     |
| スターター     | ◎  |     |
| オルタネーター   | ◎  |     |
| P/W (運転席) | ◎  |     |
| P/W (助手席) | ◎  |     |
| 坂道発進装置    | ◎  |     |
| 異常ランプ     | ◎  |     |
| オーディオ     | ◎  |     |
| バックカメラ    | ◎  | カラー |
| 電格ミラー     | ◎  |     |
| ETC       | /  |     |
| タコグラフ     | /  |     |
| 上物仕様      |    |     |
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| 床材質       | /  | 木材  |

| キャビン   |    |              |
|--------|----|--------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態           |
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ        |
| ヘッドライト | ◎  | H I D        |
| ウィンカー  | ◎  |              |
| ワイパー   | ◎  |              |
| ミラー    | ◎  |              |
| 走行関係   |    |              |
| 点検項目   | 結果 | 状態           |
| リーフサス  | ◎  |              |
| エアサス   | /  |              |
| パワステ   | ◎  |              |
| ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| デフ     |    |              |
| 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音     | ◎  |              |
| オイル漏れ  | ◎  |              |
| デフロック  | /  |              |

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドルリングストップ付。スターターキー1本、スペアキー無、燃料キャップキー1本、ボデーキー1本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |    |   |
|-----|----|----|---|
|     | 11 | 10 |   |
|     | —  | —  |   |
| 10  | 11 | 10 | 9 |
| —   | —  | —  | — |
| スベア |    | 12 | — |

| タイヤサイズ             |                     |                    |                    |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/80R17.5</u>  | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                   | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u>  | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                   | —                  | —                  |
| スペア                |                     | <u>225/80R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。 |                    |                    |

| 上物仕様                            |         |                  |       |
|---------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                             | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| アルミウイング                         | 日本フルハーフ | DMS<br>「W6DK181」 | 平成23年 |
| 【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。 |         |                  |       |
|                                 |         |                  |       |
| 【備考】                            |         |                  |       |
|                                 |         |                  |       |
| 【備考】                            |         |                  |       |

|          |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
|          | 外装状態   |         |     |
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|