

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H27	TKG	FC9JJA-13035	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
426,992 km	210 (ps) /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー・バキューム		長： 5.78 m 幅： 2.16 m 高： 1.95 m 門高： 1.93 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△ E/Gランプ大	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	△ 異音	
オルタネーター	◎	
パワウインド	△ 作動不良	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△ E/Gランプ	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○ ヤブレ、へたり、ス	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	○ フロント右レンズ	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
 キャブ内汚れ、キズ アルミホイール スタットレスタイヤ スペアアルミホイールのみ
 ※E/Gランプ故障コード、P0266気筒間補正エラー#2 記録簿有り(H27/10~R2/5)

タイヤ残量				
単位：mm				
4	4			
／	／			
4	4	5	4	
／	／	／	／	
スペア	／	／		

タイヤサイズ				
	225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	トランテックス	4TA0060-02		断熱リヤ70mm サイド50mm
冷凍機	菱重	TDJS50A-L2		-30度設定 (1H) +30°C→0°C
PG	極東開発	CG1002F-B3MRA2		L=1570mm W=1990mm 最大荷重1000k 格納式

床システムフロー ラッシングレール2段 庫内灯4ケ (レンズヒビ有り) 水抜き穴2ケ
 90度ストッパー 送風ファン×1 送風ファンカバー欠品 リヤ保冷カーテン プラットホーム2枚折り
 PG油圧シリンダーにじみ 左サイド扉 (観音式) 燃料タンク200L×1

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

