

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H24	SKG	FRR90-7032219	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
550,718 km	210 <b>ps</b> /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
<b>エア</b> バキューム	長： 5.76 m 幅： 2.16 m 高： 2.11 m 門高： 2.01 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	パワステオイルジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワステ	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、穴アリ、ガタ
ヘッドライト	○	レンズ割れ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付ワ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

**特記事項**  
 キャブ内汚れ、キズ タコグラフ付 スタットレスタイヤ H31年2/8：465.837Km時、ディーラーにてC/Hオーバーホール済

タイヤ残量			
単位：mm			
7	6		
8	8	1	1
スペア	1		

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	日本フルーフ	GMF1 E5E1663		断熱リヤ70mm サイド50mm
冷凍機	菱重	261500354BL TDJS50A-L2		
PG	新明和	RAK10-6436D S30406436		L=1555mm W=2100mm 最大荷重1000K 格納式

床アルミ縞板張り ラッシングレール2段（後方3段） 庫内灯3ケ 水抜き穴2ケ プラットホーム2枚折り 燃料タンク100L×1

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

