

| 車両情報      |             |                |         |                                                 |
|-----------|-------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式             | 形状      | 車台番号                                            |
| UDトラックス   | 平成22年9月     | LKG-CG5YA      | アルミウイング | CG5YA-00102                                     |
| 走行        | 馬力          | シフト            | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 447,044km | 380PS/279KW | A/T エスコット 1 2速 | エア－     | 長：9,600 mm 幅：2,380 mm<br>高：2,640 mm 門高：2,470 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |             | キャビン   |    |               |
|-------|----|----|----------|----|-------------|--------|----|---------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態          | 点検項目   | 結果 | 状態            |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |             | シート    | ○  | タバコ穴、擦れ       |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |             | ヘッドライト | ◎  | H I D         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |             | ウィンカー  | ◎  |               |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |             | ワイパー   | ◎  |               |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |             | ミラー    | ◎  |               |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |             | 走行関係   |    |               |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |             | 点検項目   | 結果 | 状態            |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |             | リーフサス  | ◎  |               |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー         | エアサス   | ◎  | リヤエアサス        |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |             | パワステ   | ◎  |               |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準          | ハンドル   | ◎  |               |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | △  | アナログ電源が入らない | 燃料タンク  | ◎  | スチール200L 200L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |             | デフ     |    |               |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態          | 点検項目   | 結果 | 状態            |
| クラッチ  | /  |    | 床材質      | /  | 木材          | 異音     | ◎  |               |
| 異音    | ◎  |    |          |    |             | オイル漏れ  | ◎  |               |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |             | デフロック  | ◎  |               |
| リターダ  | /  |    |          |    |             |        |    |               |




特記事項 スペアキー無し 燃料タンクキー2本 ボディーキー2本  
キャブ・アオリ看板跡有り

記録簿 有 (H22/12～R4/3)

| タイヤ残量   |    |    |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |   |             |             |             |             |
|         | 9  | 9  |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
|         | 10 | 10 |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 1       | 0  | 0  | 2 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 1       | 0  | 3  | 6 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア     | 6  | —  |   | スペア         | 245/70R19.5 | —           |             |
| 素材：スチール |    |    |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                        |         |                  |       |
|-----------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                         | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| アルミウイング                     | 日本フルハーフ | DMH<br>「W8D4423」 | 平成22年 |
| 【備考】 ラッシング2段 引出しフック9対 庫内灯4ヶ |         |                  |       |
| 【備考】                        |         |                  |       |
| 【備考】                        |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |