

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年9月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7005201	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
889,710km	380PS/KW	セミA/T	エア－	長：9,590 mm 高：2,590 mm	幅：2,400 mm 門高：2,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	助手席側キズ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	サイド：右割れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	助手席アンダーミラー 欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 300L,300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							

特記事項 スペアキー2本、ボディーキー3本、燃料キー4本、小物入れ欠品、運転席エアコン送風口破損。12/7スペアキー車載済み（西村）

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	11	11	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	5	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		10	—	スペア		245/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			