

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年9月	QPG-FR1EXEG	アルミウイング	FR1EXE-12427
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
570,016km	380PS/279KW	M/T 7速		長：9,610 mm 幅：2,380 mm 高：2,340 mm 門高：2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ					
ターボ			バックカメラ					
冷却水吹返			電格ミラー					
			ETC					
			タコグラフ					
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			床材質	/		異音		
ギア抜け						オイル漏れ		
クラッチ						デフロック		
異音								
オイル漏れ								
リターダ								


特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	5			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
8	7	3	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
1	2	1	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	—	—	
素材：				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	15089AK 「390」	
【備考】 ラッシング1段 引出しフック10対 庫内灯4ケ 床鉄板張り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】