

管理番号： 093240

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H27	QPG	FR1EXE-12427	ウイング
走行	馬力	シフト		
570,016 km	380 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ パキューム		長： 9.61 m 幅： 2.38 m 高： 2.34 m 門高： 2.27 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	○	リターダ・ホースレ
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷え悪い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スル
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
燃料タンク300L+200L ETC付 アナログタコグラフ120

タイヤ残量				
単位：mm				
8	5			
8	7	3	1	
1	2	1	1	
スペア	1			

タイヤサイズ				
	275/80R22.5	275/80R22.5		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	パ・プ・コ	15089AK390		
ラッシング1段 引出しフック10対 庫内灯4ケ 床鉄板張り				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

