

車検情報			
車名	年式	排ガス	車体番号
三菱	H27	TKG	FEB90-540788
走行	馬力	シフト	
37,022 km	175 <b>(ps)</b> /kw	M/T ・ A/T ・ <b>(セミ)A/T</b> デュオニック 2 <sup>h</sup> ダル 6 速	
ブレーキ	ボディ内寸		
エア <b>(バキューム)</b>	長： 4.79 m 幅： 1.97 m 高： 2.03 m 門高： 1.99 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	エンジン
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
バッテリー	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スリ、ヨレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

キャブ内キズ、汚れ

タイヤ残量

単位：mm

7	6		
8	8	8	8
スペア	8		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	日本フルーフ	GAE3 E1E9946		断熱、サイド70mm
冷凍機	菱重	585200051BL TDJS35A-L2		-30度設定 (1H) +28°C→+12°C
PG	日本フルーフ	KB3A G5E0562		L=1500mm W=2020mm 最大荷重1000K マルチゲート ラジコン付き

床アルミ縞板張り ラッシングレール2段 庫内灯4ケ 水抜き穴2ケ 左サイド扉（観音式）

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
<b>(有)</b> ・ 無 ・ ( )	<b>(確認済)</b> ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
<b>(無)</b> ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ <b>(点傷有)</b> ・ 飛石有 (リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

