

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H29	TKG	FRR90-7107402	平ボディ
走行	馬力	シフト		
170,607 km	210 (ps)/kw	M/T · A/T · セミA/T	スム-サ-FX 2 ^h ダ ^r ル 6 速	
ブレーキ		ボディ内寸		
エア バキューム		長： 4.62 m 幅： 2.16 m 高： 0.40 m 門高： m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	注併用
バックカメラ	◎	注併用
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

キャブ内キズ、汚れ ETC付
記録簿有り

タイヤ残量

単位：mm

5	3		
0	0	5	3
スペア	0		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボディ	不明			
床鉄板張り 左右アオリ、セイコーラック取付部補強板 左右アオリ内側鉄板張り 鳥居鉄板張り 木製角材柱ボルト止め脱着可				

外装状態

ボディコーション	フレーム番号
有・無・()	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有(リペア可) 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

