

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年6月	TKG-FC9JJAA	冷凍パン	FC9JJA-11249	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
265,036km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 5,790 mm 高: 1,980 mm	幅: 2,120 mm 門高: 1,970 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。右ドアヒンジ付近ヘコミ。
スターターキー1本、スペアキー2本、ボデーキー3本、燃料キャップキー2本。
記録簿 有 (H25/9～R4/3)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	4	4	
	—	—	
4	4	3	2
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLF1 「E5E2542」	平成25年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダーレール2列。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。保冷カーテン。観音扉3枚。			
冷凍機／直結	菱重	FRJS60DZA	平成25年
【備考】-30℃設定（1hで+27.4℃→+10.7℃確認）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ