

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年3月	SKG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7030395
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
306,567km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：4,490 mm 高：2,080 mm 幅：2,080 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	コンプレッサーより異音
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	○	下降時キー音
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	操作不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	ギヤボックスオイルにじみ
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「226H6947」	平成24年3月





【備考】 ラッシング2段、庫内灯2個、左サイドドア

パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6464N	平成24年3月
--------------	-----	--------------	---------

【備考】 全長 1,160mm 全幅 2,000mm 有効長 1,000mm

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位：mm

10	10		
—	—		
6	5	4	4
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

195/85R16	195/85R16		
—	—		
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア	—	—	
素材：スチール	備考：		

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】