

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年12月	GKG-CG5ZA	アルミウイング	CG5ZA-11717
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
642.862km	380PS/279KW	A/T エスコット 12速	エア	長: 9,610 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,520 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				えぐれ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	HID
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト	ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび 8カ所
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	/		異音	◎		異音	◎	
異音	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		デフロック	◎		デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。タコグラフ欠品。スターターキー1本、スベアキー無、燃料キャップキー1本、尿素キャップキー1本、ボデーキー1本（固着の為使用不可）。

記録簿 有 (H26/3~R3/12)





タイヤ残量			
単位: mm			
2	3		
3	3		
0	0	0	0
0	0	0	0
スベア	2	1	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		245/70R19.5	—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	13W-09024	平成25年
【備考】 引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。			
パワーゲート/格納ゲート/2枚折り。	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「13T096515N」	平成25年
【備考】 PG寸法: 全長1570mm、全幅2390mm、有効長1350mm、有効幅2315mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			