

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H30	2PG	FD2AB-102440	ウイング PG付
走行	馬力	シフト		
183,945 km	240 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
エアール	パキューム	長： 6.24 m 幅： 2.39 m 高： 2.41 m 門高： 2.31 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

ハイルーフ ETC付 アナログタコグラフ 室内汚れ カーテンレール脱落

タイヤ残量

単位：mm

2	3		
2	1	0	1
スペア	12		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	

上物仕様



上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	パゴコ	619C9458	H28/1	上物年式違い
格納PG	極東	CG1002K-B3MRA2	H30/1	リモコン付 最大昇降質量1000Kg 長さ：1570mm 幅：2290mm
				ストッパ [®] -迄長さ：1400mm 幅：2315mm

ラッシング2段 引出しフック5対 庫内灯3ケ 渡し板有り PGユニットBOXオイルもれ

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



キャッチマカリ

