

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年9月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7003735
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
636,178km	380PS/279KW	セミア/T スムーサー	エア－	長：9,680 mm 幅：2,410 mm 高：2,650 mm 門高：2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバーキズ有り
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項

キャブ内汚れ・傷。アイドリングストップ付。前々左右ショックアブソーバーブッシュガタ大（左滲み有）。スベアキー1本、燃料タンクキー4本、アドブルータンクキー2本。



記録簿

有（R2/9～R3/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
	2	3		245/70R19.5	245/70R19.5		
1	1	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	3	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
素材：アルミ				備考：リヤ左前外タイヤ裂け有			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DQ520」	平成30年
【備考】 引出しフック12対、ラッシングレール2段、庫内灯8ヶ、90度ストッパー、リヤステップ凹み。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ