

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成19年6月	PA-FK61F	アルミ平	FK61F-705354
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
354,311km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 3,660 mm 幅: 2,140 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	異音	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎	フロアモーター	ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スベアキー1本。フロントパネル凹み。助手席ドアロック不良。  
 記録簿 有 (H21/6~H24/11、R1/6~R3/6)

タイヤ残量			
単位: mm			
9	9		
-	-		
9	9	9	9
-	-	-	-
スベア	10	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スベア	225/80R17.5	-	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	東洋ボデー	7042098	平成19年
【備考】 煽り内側穴あき有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			