

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成25年5月	QKG-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-11252	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
695,364km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エアー	長:9,600 mm 幅:2,400 mm 高:2,650 mm 門高:2,580 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎		カラー
電格ミラー	◎		
ETC	/		
タコグラフ	◎		アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、汚れ エグレ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。タコグラフ欠品。
スターターキー1本、スペアー無、ボデーキー1本、燃料キャップキー1本。

記録簿 有 (R1/5~R4/2)

タイヤ残量





単位：m

	5	5	
	5	5	
4	3	3	5
4	4	3	3
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>225/80R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スピア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：アルミ	備考：スピアーのみスタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8D7706」	平成25年
【備考】エアラインレール、。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ（全不灯）。前方スタンション穴2ケ。ウイングスイッチ前後4方あり。			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----