

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-520498	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
565,471km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,650 mm 幅:2,400 mm 高:2,640 mm 門高:2,550 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	◎	リヤエアサス			
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L			
リッターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドルリングストップ付。蛍光灯不灯。スターターキー1本、スペアキー1本、キーレスリモコン1ヶ、燃料キャップキー2本、ボデーキー1本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	9	4	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		2	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	659A0768	平成28年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----