

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成24年11月	QKG-EXD52AD	トラクタ	EXD52AD-7000983		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
630,032km	420PS/309KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷えない 風弱い	シート	○	破れ、へたり、 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	フロントケースより滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	オイルホース ホース漏れ。
▼ ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 300L
			▼ 上物仕様			▼ デフ		
			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	スベアキー1本、Rフェンダー欠品
記録簿	有（H30/11～R2/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	0	1		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	
素材：アルミ				備考：Rタイヤ摩耗大、スベア無し			