

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成18年12月	ADG-CW4XL	ダンプ	CW4XL-20059	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
369,538km	350PS/257KW	M/T 7速	エア-	長:5,100 mm 高:520 mm	幅:2,200 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	異音 ブローモーター異音
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID レンズくもり
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	◎	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。フロント右コーナーパネル割れ。スターターキー1本、スベアーキー2本、燃料キャップキー2本、尿素キャップキー1本。

記録簿 有 (H19/12~R3/12)

タイヤ残量

単位: mm

	13	12	
	—	—	
14	14	15	14
14	15	14	14
スベア		15	—

タイヤサイズ			
	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR





	スペア	11R22.5 16PR	—
素材：スチール 備考：フロント左右、スペアーのみスタッドレスタイヤ。			

素材：スチール

備考：フロント左右、スペアーのみスタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRS11-O2SBY3 「F712379755」	平成18年
【備考】床ひび、穴あき有。電動コボレーン。作業灯2ケ。荷台前方アンドンレンズ欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------